

Termo de Referência de Dispensa de Licitação em razão do valor. Art 9º, inciso I combinado com o Art. 6º, inciso II, aliena “a” da Resolução nº 1.252/2012. Conserto do equipamento e/ou Bem Patrimonial nº (34631, 34632, 34603, 34604, 34605, 34606, 34607, 34608, 34820, 34629, 34821, 34816, 34818, 34628, 34630, 34815, 34817, 39106, 39103, 39105, 39104, 39107, 34627, 34624, 34625, 39175, 39176, 34622, 34623).

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção/conserto, de instrumento musicais da banda Sinfônica de uso no Sesc Cidadania I.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A execução do conserto é indispensável para o andamento da RCMS (20/0205), pois será necessário à manutenção e conserto dos instrumentos, devido ao uso constante dos instrumentos em aulas e apresentações, acabam por ocorrer avarias e para garantir o bom uso e manter qualidade técnica faz-se necessária a manutenção para que os alunos e instrutores possam executar as tarefa do dia a dia.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1. Os equipamentos abaixo relacionados precisam ser enviados para a assistência especializada (luthier instrumentos de sopro), pois deve ser abertos e verificados os defeitos, fazer as limpezas e manutenções necessárias, fornecer e substituir peças com defeito, seguindo as orientações repassadas pela Técnica de Cultura, do Sesc Cidadania I.

3.2. Conserto do bem nº 34631 - baixo tuba 3/4 - em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.3. Conserto do bem nº 34632 - baixo tuba 3/4 - em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.4. Conserto do bem nº 34603 - baixo tuba - sousaphones em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e lubrificação, reparar trancas do estojo, refazer peça do todel ou comprar outra nova.

3.5. Conserto do bem nº 34604 - baixo tuba - sousaphones em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e lubrificação, arrumar trancas do estojo, 3º pisto está girando (trocar trava branca interna do pisto).

3.6. Conserto do bem nº 34605 - euphonium bombardino - em si bemol com 04 válvulas, de fabricação nacional.

Observação: Desamassar companha, Limpeza e lubrificação.

3.7. Conserto do bem nº 34607 - euphonium bombardino - em si bemol com 04 válvulas, de fabricação nacional.

Observação: Trocar rodas dos estojos, Limpeza e lubrificação.

3.8. Conserto do bem nº 34608 - euphonium bombardino - em si bemol com 04 válvulas, de fabricação nacional.

Observação: Desamassar campana, Limpeza e lubrificação.

3.9. Conserto do bem nº 34606 - euphonium bombardino - em si bemol com 04 válvulas; de fabricação nacional.

Observação: Desamassar campana, limpeza e lubrificação, reparar alça do estojo.

3.10. Conserto do bem nº 34820 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional,

Laqueado, campana 216mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

3.11. Conserto do bem nº 34629 - trombone - de vara tenor em si bemol e fá (armação aberta) laqueados), de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.12. Conserto do bem nº 34821 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional, laqueado, campana 216mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.13. Concerto do bem nº 34816 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional, laqueado, campana 216mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.14. Concerto do bem nº 34818 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional, laqueado, campana 216mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

Observação: Regulagem do rotor, limpeza e lubrificação.

3.15. Concerto do bem nº 34628 - trombone - de vara tenor em si bemol e fá (armação aberta) laqueado, de fabricação nacional embocadura adicionais.

Observação Limpeza e lubrificação.

3.16. Concerto do bem nº 34630 - trombone - de vara tenor em si bemol e fá (armação aberta) laqueados), de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.17. Concerto do bem nº 34815 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional. Laqueado, campana 216 mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.18. Concerto do bem nº 34817 - trombone - de vara tenor em si bemol, de fabricação nacional. Laqueado, campana 216 mm, estojo de madeira, 04 canos de embocadura adicionais.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.19. Concerto do bem nº 39106 - trompas duplas 4 válvulas quasar - contendo 4 válvulas rotativas; com apoio reguláveis campana 310 mm calibre 12,00 mm; trompas duplas afinação.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.20. Concerto do bem nº 39103 - trompas duplas 4 válvulas quasar - contendo 4 válvulas rotativas; com apoio reguláveis campana 310 mm calibre 12,00 mm; trompas duplas afinação.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.22. Conserto do bem nº 39104 - trompas duplas 4 válvulas quasar - contendo 4 válvulas rotativas; com apoio reguláveis campana 310 mm calibre 12,00 mm; trompas duplas afinação.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.23. Conserto do bem nº 39105 - trompas duplas 4 válvulas quasar - contendo 4 válvulas rotativas; com apoio reguláveis campana 310 mm calibre 12,00 mm; trompas duplas afinação.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.24. Conserto do bem nº 39107 - trompas duplas 4 válvulas quasar - contendo 4 válvulas rotativas; com apoio reguláveis campana 310 mm calibre 12,00 mm; trompas duplas afinação.

Observação: Limpeza e lubrificação.

3.25. Conserto do bem nº 34627 - sax horn - em mi bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.26. Conserto do bem nº 34624 - sax horn - em mi bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.27. Conserto Limpeza e Lubrificação do bem nº 34626 - sax horn - em mi bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.28. Conserto do bem nº 34625 - sax horn - em mi bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação, consertar bomba d'água.

3.29. Conserto do bem nº 39175 - flughelhorn - sib = campana avermelhada 151 mm calibre 11,00mm gatilho na 3ª pompa; flughelhorn.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.30. Conserto do bem nº 39176 - flughelhorn - sib = campana avermelhada 151 mm calibre 11,00mm gatilho na 3ª pompa; flughelhorn.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.31. Conserto do bem nº 34622 - flugelhorn - em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

3.32. Conserto do bem nº 34623 - flugelhorn - em si bemol, de fabricação nacional.

Observação: Limpeza e Lubrificação.

4. LOCAL DE FATURAMENTO /RETIRADA / ENTREGA DO OBJETO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

4.1. Local de Faturamento/Retirada/Entrega do Objeto:

- Centro Educacional - Sesc Cidadania.
- Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC.
- CNPJ: 03.671.444/0009-02
- Endereço: Rua C-197, Esq. Av. C-198 e Rua C-224, qd. 498, It. 01/21, nº 812, CEP: 74230-070 Jardim América, Goiânia (GO).
- Telefones: (62)3250-8085/3250-8097/3250-8082.
- Horários de funcionamento: segunda a sexta-feira - 8h às 12h e das 13h às 17h.

4.2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

- A empresa contratada deverá fazer as avaliações e verificações dos Bens/Equipamentos, emitir orçamento referente às correções necessárias, descrevendo todos os procedimentos, materiais, acessórios, peças, mão de obra, equipamentos de segurança e para execução dos serviços, tudo por conta da contratada, bem como informar o prazo de entrega e garantia, e enviar para apreciação do setor de patrimônio/processos do Sesc, a fim de emitir a autorização ou não para conserto.
- A empresa contratada deverá retirar e entregar os Bens/Equipamentos na unidade do Sesc Cidadania, conforme item 4.1 deste termo.

5. CONDIÇÕES PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA:

5.1. Os orçamentos deverão estar compostos por Preço unitário por item; e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irreajustáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação.

5.2. Prazo de entrega deverá ser informado no orçamento.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Os serviços só poderão ser executados mediante a apresentação/assinatura do PAF - Pedido ao Fornecedor ou Contrato ou Instrumento Equivalente.

6.2. De acordo com os preços apresentados em seu orçamento, segue as condições que deverão ser observadas: o(s) serviço(s), deverá(ão) ser exatamente o(s) discriminado(s), neste, reservando-se ao SESC Goiás o direito de não recebimento em caso de não atendimento ao conserto solicitado. O número deste PAF – Pedido ao Fornecedor deverá constar na nota fiscal.

6.3. Correrá por conta da empresa contratada, qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte se for o caso.

6.4. Toda a despesa de frete para retirada ou entrega dos equipamentos/bens patrimoniais será por conta da empresa contratada.

6.5. Cabe à empresa contratada fornecer garantia dos serviços prestados nos equipamentos/bens patrimoniais, se comprometendo em novo reparo caso presente o(s) mesmo(s) defeito(s) dentro do prazo fornecido pelo mesmo no orçamento apresentado.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada.

7.2. Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nesse instrumento.

7.3. O Sesc Goiás se resguarda no direito de testar os equipamentos reparados no ato da entrega, realizados por equipe técnica própria, para atestar o funcionamento dos equipamentos/bens patrimoniais.

7.4. O Sesc Goiás reserva o direito de **não** receber os materiais em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis.

7.5. No caso de desacordo no serviço prestado, eles serão recusados, cabendo à fornecedora contratada substituí-las por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no prazo a ser determinado pelo Contratante/Sesc-GO.

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

8.1. O critério de julgamento será menor valor global, devido se tratar de manutenção e conserto dos objetos.

9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:

Fiscal: João Paulo da Silva
Gomes.

CPF: 009.391.781-33

Cargo: Assistente administrativo
III

Matricula: 10115

Suplente: Isabela Maria Rocha
Rodrigues.

CPF: 757.763.671-15

Cargo: Assistente Técnico III

Matricula: 9633

Goiânia, 10 de Janeiro de 2020.

Carlos José Veloso Viana
CPF: 348.178.591-72
Chefe de Serviços Gerais
Matricula: 10115

Nosterdir Adorno Naves
CPF: 011.688.671-42
Chefe da Seção de Patrimônio
Matricula: 9992